

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 11 月 8 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 12~23°

工程名称: 盐城润南工业园区排水管网工程

监 理 工 作 情 况

1. 现场检查消缺及施工质量问题, 10月31日. 送交口 安全事项.
2. 督促施工方整改. 整改报告文件.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川亿安能源

- 消缺及施工:
1. 20#塘. 3x185mm电缆线路整改. 搭设整改架子. 送交口通信线路调试. 整改.
 2. 20#塘. 19#塘. 送交口. 施工安全隐患. 通信线路. 整改.
 3. 事故调查报告完成. 文到到排. 10月14日. 施工.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王洪亮. 李乃忠.

记录人:

王洪亮.

总监 (总监代表):