

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 11 月 9 日

星期: 四

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖商务区安置房项目

天气: 晴

气温: 14~25

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡查/督促整改。
2. 督促施工单位完善, 归档照片。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川
亿
安
新
通

1. 增加边坡. 何岩. 增加/完善边坡
2. 边坡支护. 1/2 边坡支护. 整改
3. 边坡支护. 1/2 边坡支护. 整改.
4. 边坡支护. 1/2 边坡支护.
5. 施工 13 人.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王洪光. 孙志

记录人: 王洪光

总监 (总监代表):