

监 理 日 记()

日期: 2011 年 11 月 23 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 6~16°

工程名称: 宜兴市荆川河治理工程(宜兴市荆川河治理工程)

监
理
工
作
情
况

1. 跟踪检查消缺项施工进度。
2. 整理归档工程资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

宜兴市荆川河治理工程

消缺项施工进度。

1. 完成大坝至碎石组中。
2. 完成坝体填土。
3. 完成坝体封堵。外露电缆刷防火漆。

其
它
事
项

本日现场监理人员: 王世光、李思

记录人: 王世光

总监(总监代表):