

监 理 日 记 (土 建)

B7

日期: 2017年 4月 21日

星期: 五

天气: 中雨

工程名称: 通威太阳湖生态农业示范区20MW渔光互补项目

气温: 15℃-25℃

监 理 工 作 情 况

早晨: 施工现场检查

1. #1塘支架安装检查, 检查30°轴线偏差范围及抱箍支架安装位置是否符合设计及规范要求。
2. #21塘箱变基础模板预制检查。
钢筋绑扎 检查是否符合设计及规范要求。
3. 开关站桩基静载试验检查。

下午: #21塘桩基施工检查。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

四川
江
安
能
通

1. #1塘支架安装。
2. #21塘桩基施工
3. #21塘箱变基础钢筋绑扎、模板预制
4. 开关站桩基静载试验

其 它 事 项

四川江安能通项目章已到

本日现场监理人员

李石忠 王洪光

记录人:

李石忠

总监(总监代表):