

监 理 日 记 (土 建)

日期: 2017年 4月 22日

星期: 六

天气: 晴

气温: 15℃-22℃

工程名称: 通威太阳能光伏组件生产基地二期工程

监 理 工 作 情 况	早晨. 施工现场巡视. #1号支架安装检查(抽检) 两组重锤平衡度及角撑检查均符合设计及规范要求. #21号箱基基础钢筋绑扎检查抽制检查. 检查均符合设计及规范要求 #19号桩基施工检查 检查结果重锤平衡度偏差均符合 设计及规范要求. 重锤偏差$\leq 5mm/m$ 轴线偏差$\leq 10mm$ 下午. 施工现场巡视. 支架材料进场验收	
施 工 情 况	承包单位 四川 江 安 能 源	施工内容及进度 #1号支架安装 #19号桩基施工 #21号箱基基础施工
其 它 事 项	支架对外观符合设计要求 部分支架镀锌层局部有被破坏需做局部防腐处理.	
本日现场监理人员: 王洪光 李万忠		
记录人: 王洪光		总监 (总监代表):