

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 14 日

天气: 晴 微风

星期: 五

气温: 12-27°C

工程名称: 山东寿光蔬菜物流园 30MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	综合检查情况: 昨下午检修2号柜机损坏处高压电缆(400V), 今早又检修一处水路. 涉外施工区电缆桥架有破损. 光伏作业面整体状况良好. 站前状况良好. 备注: ①检修柜C4-1, C4-2 ②检修网D2-2. ③检修作业D6-5, 6 ④检修柜D7-3, D6-6 ⑤检修2号箱变至26号箱, 15号箱至16号箱. ⑥3号V开关站检修作业也 站前所有电缆桥架检修作业状况良好. 5#, 6#, 7#, 1#, 2#, 3#, 4# 都有欠缺.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 管理人员11名, 检修作业15人, 钢结构加固20人, 土建2人, 光伏作业75人, 仓储材料10人. 备注: ①检修完成26号箱变至C6-2, 15号箱变至D6-3, 300m. ②3号V开关站检修作业完成 ③钢结构完成5道. ④1#, 2#, 3#, 4#, 5#, 6#, 7# 电缆桥架 (需整改) 设备机3台, 破碎机1台, 装载机6台, 挖掘机3台, 发电机7台, 电焊机9台, 吊车18台, 材料车2辆, 运料车10辆.
其 它 事 项	今日光伏支架到货. 下发ZHJL0002 2号箱变.	
本日现场监理人员: 张华		
记录人: 张华		总监 (总监代表):