

监 理 日 记()

日期: 2017年 06月 18日

星期: 日

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴
气温: 22-36℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查发现光伏消缺施工人员有未佩戴安全帽的现象, 已整改完成。 检查: ①. 电缆井、箱变清理垃圾情况。 ②. 汇流开关站清理垃圾情况。 ③. 光伏区消缺情况。 ④. 外线工程施工情况。 ⑤. 开关站生活区整理情况。	
施 工 情 况	承包单位 泰州散道	施工内容及进度 管理11人, 汇流站清理10人, 外线施工30人。 施工: ①. 电缆井、箱变清理。 ②. 汇流开关站清理。 ③. 光伏区消缺。 ④. 外线工程施工。 运输车5台。
其 它 事 项	1. 下发“监理工作联系单0021”; 2. 下发“监理工作联系单0022”; 3. 下发“监理工作联系单0023”。	
本日现场监理人员: 李斌 徐强 张喜君 徐平 徐彪		
记录人: 李斌		总监(总监代表): 徐彪