

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 06月 22日

星期: 四

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴
气温: 21-32℃

监 理 工 作 情 况	<u>安全巡查</u>: 全面巡查施工现场安全防护工作及相应的应急预案已发联系单要求及时落实。 <u>检查</u>: ①. 汽修区屋面光伏组件工作情况. ②. 混凝土屋面(种子公司)光伏组件工作情况. ③. 光伏阵列区消缺情况. ④. 汇流开关站整理情况. ⑤. 现场安全防护工作情况.	
施 工 情 况	承包单位 泰州敬道	施工内容及进度 管理11人, 汇流站整理10人, 外线施工30人. 施工: ①. 检查混凝土屋面光伏组件工作. ②. 检查光伏阵列区消缺工作. ③. 汇流开关站整理工作. ④. 现场安全防护工作. 运输车5台.
其 它 事 项	下发“监理工作联系单(安全)0024”.	
本日现场监理人员: 李斌 符保强 张喜君 徐文平 徐彪 记录人: 李斌 总监(总监代表): 徐彪		