

监 理 日 记()

日期: 2017年06月26日

星期: 一

工程名称: 山东光伏项目

天气: 晴

气温: 18-27℃

监理工作情况	安全巡查: 全面检查光伏阵列区屋面清理情况; 检查光伏屋面临边防护整修情况。 检查: ①. 电缆井、箱变清理情况。 ②. 光伏阵列区消缺情况。 ③. 外线工程施工情况。 ④. 汇流开关站清理情况。 ⑤. 屋顶清理及屋面临边防护整修情况。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	泰州敬道	管理11人, 汇流开关站清理10人, 外线施工30人。 施工: ①. 电缆井、箱变清理工作。 ②. 光伏阵列区消缺工作。 ③. 外线工程施工情况。 ④. 屋顶清理及临边防护整修工作。
其它事项		
本日现场监理人员 李永铁 肖锡强 张喜 陈祥 徐彪		
记录人: 李永铁		总监(总监代表): 徐彪