

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 06月 29日

星期: 四

工程名称: 山东寿光项目

天气: 晴

气温: 22-35℃

监 理 工 作 情 况	安全巡查: 检查屋面临边防护网维修情况: 检查光伏阵列区屋顶清理情况. 检查: ①. 35kV汇流开关站并网情况. ②. 光伏阵列区消缺情况. ③. 外线工程施工情况. ④. 箱变、电缆井清理情况. ⑤. 所有理货区、混凝土屋面的清理情况.	
施 工 情 况	承包单位 泰州散道	施工内容及进度 管理11人, 联站清理1人, 外线施工30人. 施工: ①. 35kV开关站并网工作. ②. 光伏阵列区清缺工作. ③. 电缆井、箱变清理工作. ④. 外线工程施工工作. ⑤. 光伏区屋顶清理工作.
其 它 事 项	下发“逆理工作联系单(安全)0025”.	
本日现场监理人员: 曹友斌 徐锦强 张喜君 徐祥 徐彪 记录人: 曹友斌 总监(总监代表): 徐彪 江苏省建设厅监制		