

监 理 日 记()

日期: 2017年08月11日

天气: 多云

星期: 五

气温: 24-35℃

工程名称: 江苏省淮地东泰光中30MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查。 1. 陈岛二区. 现货二区. 钢结构的加固继续进行施工作业. 现场进行组对安装. 施焊. 2. 现场钢结构加固质量方面. 保证焊接质量. 对下料. 型钢要求打整. 焊缝应无缺陷. 气焊. 油漆. 确保防腐质量. 组对. 材料要求配备. 消防用品. 施工. 注意. 3. 屋顶防排网继续进行拆除.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	徐存辉. 张喜君. 徐文平. 常庆斌.	
记录人:	常庆斌	总监 (总监代表): 徐文平