

监 理 日 记 ()

日期: 2017年08月19日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 23-29℃

工程名称: 山东潍坊寿光市30兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场检查: 1. 现场钢结构加固继续进行施工, 地点: 30兆瓦区一、二区. 2. 通知总承包单位及监理单位钢结构加固相关资料: 1) 焊接工艺评. 2) 钢结构加固施工方案, 3) 钢结构加固焊接施工记录, 4) 焊工资质报验. 5) 焊接设备报验. 6) 焊接用焊丝及相关材料报验. 6) 施工过程资料报验. 3. 对现场施工安全进行检查. 要求施工单位做好机械及开关箱安全接地; 施工人员进行安全防护.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 徐存辉, 徐文平, 李庆斌, 张惠君 记录人: 李庆斌 总监 (总监代表): 徐存辉		