

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月8日 星期三	气候	晴	气温	8~17℃
监理人员动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 监理2人、施工3人					
施工机械动态: 工程车一辆					
施工进度 部位	240前整改工作				
检查发现的 问题	安全问题: 避雷针无防护围栏.				
处理措施、 意见、 结果	增加避雷针防护围栏.				
协调内容 或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	康剑	