

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年11月9日 星期四	气候	多云	气温	12~19℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理2人、施工3人				
施工机械动态:	工程车一辆				
施工进度情况	240前整改工。				
检查发现的问题	安全问题: 该段区域屋顶临边无安全防护措施。				
处理措施、意见、结果	建议在屋顶增加安全带悬挂点。				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平	总监签阅	唐金川		