

监 理 日 志

工程名称: 上海冠邦电器有限公司200kV分体式GIS项目		气温	22~34℃
日期	2017年6月29日 星期四	气候	晴
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 对昨日进场的附件检验进行 见证。	
施工方人员动态:	1人		
施工机械动态:			
施工进度情况	今日逆变器接地安装, 现场并网试运行。		
检查发现的问题	对并网试运行检查, 发现1台逆变器出现故障, 需更换。		
处理措施、意见、结果	已要求施工单位及时进行更换。		
协调内容或其他			
记录人	刘磊	总监签阅	