

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 30 日

天气: 多云

气温: 20°C

星期: 一

工程名称: 长沙县春华镇九田村农光互补项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区施工情况
现场无人施工, 设备通偏问题整改

2. 检查升压站施工情况.
现场无人施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安
和
创
翔

现场无人施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵 和

记录人: 赵 和

总监 (总监代表): 赵 和

