

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: 18℃

日期: 2017 年 11 月 07 日

星期: 三

工程名称: 长阳县华能 20MW 水电站补项

监 理 工 作 情 况

1. 巡查光伏区施工情况。
二次光纤布置不到位, 不符合要求, 整改。

2. 开压站施工情况。
桩基物清理, 抬管处清理。

3. 资料整理归档。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

字
和
创
新

1. 消缺整改。

其 它 事 项

本日现场监理人员

李 丁

记录人:

李 丁

总监 (总监代表):

李 丁

