

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月14日

星期: 二

天气: 阴

气温: 13℃

工程名称: 柳林镇10MW光伏电站项目

监理工作情况	1. 检查地基排水情况。(因连续阴雨天气, 导致现场排水处理难度大) 2. 整理监理资料 3. 完善监理记录	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	安徽创翔	1. 地基排水 (3人) 2. 打桩机电场 (2台)
其他事项	1. 甲方要求尽快增加人员。	
本日现场监理人员		高翔
记录人: 高翔	总监 (总监代表): 高翔	
江苏省建设厅监制		