

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月17日

天气: 雨

星期: 五

气温: 13°C

工程名称: 长竹园新镇70MM炮壳砌体工程

监理工作情况	1. 由于平炮壳打桩机采用落法桩, 由于炮壳投掷量不好把控, 难以变为采用预制桩形式, 为发现该问题时停也池 2. 因组织编制设计, 由于设计单位设计变更。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	安收利新	1. 埋桩池2. (3人) 2. 地基排水 (3人)
其他事项		
本日现场监理人员	廖新	
记录人: 廖新	总监 (总监代表): 廖新	江苏省建设厅监制