

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年3月27日

星期: 一

天气: 阴

气温: 18℃

工程名称: 长泾镇华海20MW农光互补项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 检查大桩基础垫层浇筑情况。
2. 检查/验收1#大桩底板钢筋绑扎情况2. (模板拆除情况2)
3. 巡视2#大桩基础开挖。
4. 完善安全内业资料, 完善资料整理。

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

海  
收  
创  
翔

1. 1#大桩水浇筑。
2. 2#大桩基础开挖。
3. 1#大桩钢筋绑扎模板拆除。
4. 光伏区排水沟开挖。

其  
它  
事  
项

1. 巡视第1#桩基。
2. 巡视2#桩基。
3. 巡视机械 (1台挖机, 1台修机)。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):