

监 理 日 记()

日期: 2017年3月29日

天气: 阵雨转阴微风

星期: 三

气温: 13~19℃

工程名称: 云沙里镇20MW光伏项目

监
理
工
作
情
况

见证钢筋 $\Phi 6$ 、 $\Phi 8$ 、 $\Phi 12$ 、 $\Phi 14$; 砂; 水泥; 粘土砖送检。
复测桩点位, 验收1#大棚12~25轴/A~D轴模
板拆除的基础质量; 验收2#大棚钢架放线; 钢
筋安装, 支模, 验收合格, 浇筑2#大棚1~12轴
A~D轴, 试验桩开始施工, 有12根桩被打爆
由厂家确定原因。验收管桩进场质量。4m长121根
5米长245根

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

管桩试验开始施工,
1#大棚12~25轴/A~D轴拆模, 砼基础完成
2#大棚1~12轴/A~D轴钢筋安装, 支模, 浇筑
完成, 打桩57根,

其
它
事
项

本日现场监理人员

周志军

记录人: 周志军

总监(总监代表):