

监 理 日 记()

日期: 2017年4月3日

天气: 晴

星期: 一

气温: 23℃

工程名称: 长洲县新华镇2011年农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况

1. 检查打桩池工情况
2. 巡视1#大桥砌块切缝池2. 检查3#大桥砌块浇筑
3. 关于前期资料问题. 下发监理工作联系单ZHLCSC-01
4. 修改监理日志

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度


安
收
列
翔

1. 打桩池2 (完成60根)
2. 开发的地已交付.
3. 1#大桥砌块切缝池2. 3#大桥砌块浇筑


其 它 事 项

1. 打桩机进场(1台)
2. 桥东甲的监理协议已可通.
3. 桥东电气安装进场.

本日现场监理人员



记录人:



总监 (总监代表):

