

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017 年 5 月 5 日

星期: 五

天气: 阴

气温: 24°C

工程名称: 世园会景观工程 2mm 防水卷材施工

监
理
工
作
情
况

1. 检查先施工内墙找平及支模安装施工 (良好)
2. 针对开孔处及窗台处, 开模, 检查先施工钢筋绑扎通孔检查, 钢筋绑扎通孔不合格, 现场已整改
3. 检查 12 处窗台支模情况, (窗台支模良好)
4. 检查外墙找平及窗台处, 不合格, 现场已整改
5. 对进场材料进行验收

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

1. 开孔处及窗台处开模, 检查先施工钢筋绑扎通孔, (7.1)
2. 外墙找平及窗台处 300 根, 共 2800 根 (9.1)
3. 5# 找平及窗台处 700 根, 共 5511 根
4. 找平及窗台处 400 根, 共 1000 根
5. 支模及窗台处 130 组, 共 370 组
6. 12 处窗台支模 2mm

其
它
事
项

1. 5# 找平及窗台处 212 根, 共 3000 根
2. 外墙找平及窗台处 216 根, 共 5511 根

本日现场监理人员

总监 (总监代表):

记录人:

江苏省建设厅监制