

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月11日

天气: 多云

星期: 周日

气温: 29℃

工程名称: 长清镇光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查光伏区组件安装情况. 2. 检查光伏区支架安装情况. 3. 检查光伏区大棚支架安装情况. 4. 检查升压站施2情况. 5. 内业审批 			
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度		
	安徽 创 翔	<ol style="list-style-type: none"> 1. 组件完成26组. 支架完成31组. 3号联排棚架焊接20个钢立柱. 国网完成100米. 交流电缆制作316米. 高压电缆敷设370m. 箱变高压终端头制作完成1个. 光伏区支架安装施2. 2. 升压站围墙砌筑材料未取. 地面回填碎石. 抹土墙砌筑. 门柱的. SVG安装盒子. 升压站调试. 补放图纸光伏电缆8根. 3. 35KV送出线路. 0#到3#导线展放完成. 3#到14#邵线路展放完成. 		
其 它 事 项				
本日现场监理人员		唐蔚	周喜军	阮志文
记录人:		阮志文		总监(总监代表): 唐蔚