

监 理 日 记()

日期: 2017年6月20日

星期: 周二

工程名称: 宁德福鼎华电风力发电有限公司2项目

天气: 阴转多云

气温: 32°C

监理工作情况

1. 检查光伏区组件安装情况.
2. 检查光伏区联排钢棚支架安装情况.
3. 检查光伏区汇流箱接线情况.
4. 检查光伏区围墙施工情况.
5. 检查开关站施工情况.

承包单位	施工内容及进度
安徽创邦	<p>1. 组件安装完成41组，支架安装全部完成。 3#联排钢棚装斜梁已完成260m，汇流箱接线17个，波直流水箱1-5区，跨接1-5区结束，汇流箱放线4个，防火封堵，汇流箱检验3#。</p> <p>2. 开关站检查整理，门廊贴砖，道路要停电改路 已完成80%，19#-21#道路改造完成。</p>

其它事项

本日现场监理人员	唐萌	周庭军	陈波
记录人:	总监(总监代表): 唐萌		