

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 7 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 27°C

工程名称: 荆门市牛桥村2000亩高标准农田项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查先农农地施工情况 ①电缆沟深度不达标位置进行整改.
- ② 田间工程施工不规范, 通知施工单位进行整改.
2. 开沟后内沟地标识, 涂刷不符后互认, 通知整改
3. 开沟后内沟地标识, 涂刷不符后互认, 通知整改
4. 检查, 送出心路路缘公路桥身保护措施

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安
徽
创
新

1. 先农农地: 田间工程标识, 涂刷不符后互认, 通知整改
2. 开沟后: 内沟地标识, 涂刷不符后互认, 通知整改
3. 35KV送出心路: 放270米电缆, 做好保护措施

其
它
事
项

本日现场监理人员

唐新, 司新, 文子文

记录人:

唐新

总监(总监代表):

唐新