

监 理 日 记()

日期: 2017年7月12日

天气: 晴

星期: 周三

气温: 32℃

工程名称: 长丰县华谔镇光伏区项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区联排棚组件安装情况.
2. 检查光伏区联排棚支架安装情况.
3. 检查升压站办公楼施工情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创
翔

1. 光伏区组件2#安装6组, 1#安装3组.
2. 光伏区3#逆变器箱敷设3台, 2#敷设3台.
1#逆变器箱敷设3台.
3. 光伏区1#联排棚支架未安装完成 (今天未安装)
4. 检查缺项.

其
它
事
项

今日一名同事周喜军 撤离项目.

本日现场监理人员

任志文

周喜军

唐萌

记录人: 任志文

总监 (总监代表): 唐萌