

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 13 日

星期: 周四

工程名称: 丰县春华镇加田村农光互补项目.

天气: 多云

气温: 34°C

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区联排棚组件安装情况,
2. 检查光伏区联排棚支架安装情况,
3. 检查光伏区联排棚汇流箱接线情况,
4. 检查升压站办公楼砌筑情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

完
成
创
新

1. 光伏区3#联排棚组件完成, 2#联排棚组件安装5组, 1#联排棚组件安装4组.
2. 光伏区1#联排棚支架安装1个跨接.
3. 光伏区3#大棚汇流箱接线2台, 2#大棚接线1台.
4. 开发站办公楼砌2.

其
它
事
项

本日现场监理人员

廖萌

廖萌

记录人: 廖萌

总监(总监代表): 廖萌