

监 理 日 记()

日期: 2017年 7 月 25 日

天气: 晴

星期: 周二

气温: 26℃

工程名称: 长丰县春华镇加田村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区消缺整改情况。 2. 检查开关站内生活办公楼部分情况。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	安徽 创 新	1. 光伏区 20#、7# 组件小接地电阻、进线柜排母排 封胶头。 2. 开关站生活办公楼砌砖 (下午未修)
其 它 事 项		
本日现场监理人员	周志文 唐萌	
记录人: 周志文	总监 (总监代表): 唐萌	