

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 26 日

天气: 晴

星期: 周二

气温: 37℃

工程名称: 长丰县春华镇加田村农光互补项目.

监
理
工
作
情
况

1. 检查光伏区消缺整改事项.
2. 检查开关站办公楼施工情况.
3. 整理内业

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

安徽
创
新

1. 光伏区场区垃圾清理完成. 17# 接地完成.
黄绿紫线) 1234 井. 铜漆线) 1# 2# 3# 4#.
2. 开关站生活区办公楼砌砖.
3. 8#、9#、10# 进场道路平整

其
它
事
项

本日现场监理人员

安志友

唐萌

记录人: 安志友

总监(总监代表): 唐萌