

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 3日

天气: 多云

星期: 周一

气温: 32°C

工程名称: 永通镇九里村光伏互补项目

监
理
工
作
情
况

1. 检查联排棚支架安装情况.
2. 检查联排棚组件安装情况.
3. 检查围网安装情况.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

展
微
创
翔

1. 联排棚支架安装3跨.(2#)
2. 联排棚组件安装6组.(3#)
3. 光伏区围网安装300m.

其
它
事
项

本日现场监理人员

唐萌

周素军

安志文

记录人:

安志文

总监(总监代表):

唐萌