

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 31 日

星期: 周一

工程名称: 永沙县曹华镇加时村农光互补项目

天气: 降雨

气温: 34°C

 监
理
工
作
情
况

1. 检查开关站生活办公楼施工情况.

2. 检查光伏区消缺整改情况.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 安徽
创
翔

1. 开关站生活区中心楼未施工. (脚手架搭设不符合规范. 已通知整改).

2. 光伏区 8# 9# 10# 11# 进场道路铺筑碎石.

 其
它
事
项

本日现场监理人员

唐萌

唐萌

总监 (总监代表): 唐萌

记录人:

唐萌

江苏省建设厅监制