

## 监 理 日 记 ( )

日期: 2017 年 8 月 24 日

星期: 周一

天气: 晴

气温: 25°C

工程名称: 长丰县洛河镇白庙村光伏电站项目

|                            |                                           |                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 检查光伏区消缺整改情况.<br><br>2. 检查升压站生活办公楼施工情况. |                                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                      | 施工内容及进度                                             |
|                            | 安徽<br>创翔                                  | 1. 光伏区无人消缺.<br><br>2. 开关站一楼粉刷内墙, 二楼粉刷外墙.<br>一楼埋排水管道 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                           |                                                     |
| 本日现场监理人员                   | 廖志文                                       | 唐萌                                                  |
| 记录人: 廖志文                   | 总监 (总监代表): 唐萌                             |                                                     |

江苏省建设厅监制

