

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 29 日

天气: 晴

星期: 周二

气温: 30°C

工程名称: 长丰县华谔乡田村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区道路整改事项。 2. 检查变电站综合楼施工情况。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	安徽创翔	1. 光伏区进场道路碎石铺设完成。 2. 变电站内办公楼一楼内墙白漆粉刷。 二楼保温材料施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陆文 唐萌	
记录人: 陆文	总监(总监代表): 唐萌	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建