

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 6 日

天气: 晴

星期: 周日

气温: 37℃

工程名称: 大沙县李华镇九里村农光互补项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区消弧整改情况. 2. 检查开关站生活办公楼施工情况.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	安徽 创 翔	1. 光伏区1#接地焊接(下午未施)道路铺设 碎石未完成. 2. 开关站生活区办公楼砌筑二层.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	陈友	唐萌	总监(总监代表): 唐萌
记录人:	陈友		