

监 理 日 记()

日期: 2017年 9 月 1 日

天气: 阴

星期: 周五

气温: 22°C

工程名称: 长丰县双墩镇九井村光伏电站项目。

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区消缺整改事项。 2. 检查开关站生活办公楼施工情况。	
施 工 情 况	承包单位 安徽 创 翔	施工内容及进度 1. 光伏区无人消缺。 2. 开关站进站道路竣工(村民阻工)办公楼一楼 贴地砖、粉刷墙面。二楼粉刷内墙。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 马志文 唐萌		
记录人: 马志文		总监(总监代表): 唐萌

江苏省建设厅监制

