

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月11日

星期: 四

工程名称: 长洪镇镇村农光互补项目

天气: 小雨

气温: 21°C

监 理 工 作 情 况

1. 检查光伏区消缺整改事2次, 光伏区无人消整改消缺, 剩于5#围网未完成, 村民告示未完成.

2. 检查开关站生活办公楼施2情况.

1. 开关站生活办公楼一楼清理垃圾, 排水渠砌筑.

2. 二楼线路施2, 内墙粉刷.

3. 办公楼外垃圾清理.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 安徽
创
翔

1. 开关站生活办公楼一楼垃圾清理, 二楼内墙白漆粉刷, 线路施2.

2. 办公楼外排水渠砌筑, 垃圾清理, 外墙白漆粉刷.

其 它 事 项

本日现场监理人员

阮志文

唐萌

记录人: 阮志文

总监 (总监代表): 唐萌

江苏省建设厅监制

