

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 9 月 12 日

星期: 周二

工程名称: 盐城华隆2017年农村饮水安全项目

天气: 阴

气温: 24℃

|                            |                                                                                                                                 |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 检查光伏区整改消缺事项2次。<br>光伏区5井团网完成。村民房前完成。<br>光伏区整改消缺事项完成。<br><br>2. 检查开关站生活办公楼施工情况。<br>1. 生活办公楼一楼清理垃圾。二楼内墙刷白。<br>2. 办公楼外清理垃圾。定位放线。 |                                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位<br><br>江苏<br>信发<br>创<br>业                                                                                                  | 施工内容及进度<br><br>1. 光伏区5井团网完成。<br>2. 开关站生活办公楼一楼垃圾清理。<br>二楼内墙刷白。<br>办公楼外场内平整。定位放线。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                 |                                                                                 |
| 本日现场监理人员                   | 唐萌                                                                                                                              |                                                                                 |
| 记录人: 唐志文                   | 总监 (总监代表): 唐志文                                                                                                                  |                                                                                 |

江苏省建设厅监制

