

监 理 日 记()

日期: 2017年9月17日

星期: 三

天气: 阴

气温: 21℃

工程名称: 太湖县舒庄镇小田村农村饮水安全工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区整次消缺率100%, 光伏区箱变进线柜检修, 村民告示牌安装. 2. 检查开关站生活办公楼二楼情况, 开关站生活办公楼二楼全部完成, 3. 检查开关站整次消缺率100%.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	庄 微 创 村	1. 开关站生活办公楼 - 二楼施工全部完成, 二楼线路施工完成. 2. 开关站控制柜检修及安装.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	唐萌	夏志文
记录人: 夏志文	总监 (总监代表): 唐萌	

江苏省建设厅监制

