

# 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 9 月 3 日

星期: 周日

工程名称: 长沙县春华镇九田村光伏区补项工程

天气: 阴

气温: 22℃

|                            |                                                |                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1. 检查光伏区消缺整改事项.</p> <p>2. 检查开关站办公楼施工情况.</p> |                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                           | 施工内容及进度                                                          |
|                            | 安徽<br>创<br>翔                                   | <p>1. 光伏区 14# 17# 垃圾清理.</p> <p>2. 开关站办公楼一楼墙面贴瓷砖.<br/>二楼内墙粉刷.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                |                                                                  |
| 本日现场监理人员                   | <div>安志文</div> <div>唐萌</div>                   |                                                                  |
| 记录人: 安志文                   | 总监 (总监代表): 唐萌                                  |                                                                  |

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建