

监 理 日 记()

日期: 2017年9月7日

星期: 周四

天气: 晴

气温: 27°C

工程名称: 长沙县春华镇时村农光互补项目.

监 理 工 作 情 况	1. 检查光伏区消缺整改事项. 光伏区 13# 18# 19# 垃圾清理 (2h) 5# 围网航 成. 村民表示未完成. 2. 检查开关站生活办公楼施2情况. 1. 一楼清理垃圾. 墙面刷白. 2. 二楼内墙刷白.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	安徽 创 翔	开关站生活办公楼一楼施2基本完成. 二楼内墙粉刷刷白. 清理垃圾. 二楼线路施2.
其它 事 项		
本日现场监理人员	安志文 唐萌	
记录人: 安志文	总监 (总监代表): 唐萌	

江苏省建设厅监制

