

监 理 日 志

日期：2017年 03月 31日

天气：多云

星期：星期五

气温：8° ~16° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none">1、 饮品车间横梁安装检查，发现横梁上下间距不符合设计图纸，现场提出叫施工人员按图纸尺寸进行整改2、 饮品车间组件安装，符合设计图纸要求3、 饮品车间横梁安装，发现施工人员未戴安全帽，现场提出叫施工人员戴好安全帽，注意安全	
施 工 情 况	施 工 单 位 河 北 能 源	施 工 内 容 及 进 度 <ol style="list-style-type: none">1、 饮品车间横梁安装2、 饮品车间组件安装
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	朱有敏	
记 录 人 ： 朱 有 敏	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 （ 签 字 ） ：	



2017-3-31饮品车间组件安装



2017-3-31 饮品车间横梁间距不符合设计图纸



2017-3-31饮品车间横梁安装人员未戴安全帽



2017-3-31饮品车间横梁安装