

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 1 日

天气：多云

星期：星期六

气温：11° ~22° c

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目工程

监 理 工 作 情 况	1、饮品车间组件安装检查，发现组件安装不再一条水平线上，现场提出要求按施工图纸进行，摆放在一条水平线上 2、饮品车间横梁安装检查，发现横梁上下间距不符合设计图纸，现场提出，施工人员立即进行整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	河 北 能 源	1、 饮品车间横梁安装 2、 饮品车间组件安装
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		朱有敏
记 录 人：朱有敏		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：



2017-4-1饮品车间组件安装






2017-4-1饮品车间组件安装不在一条水平线上



2017-4-1饮品车间组件安装



2017-4-1饮品车间横梁安装