

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 10日

天气: 阵雨

星期: 一

气温: _____

工程名称: 沂沭泗地区抽水蓄能电站项目.

监
理
工
作
情
况

1. 因下雨只对4#厂房钢结构加固施工现场进行巡视检查, 现场施工人员多数带安全帽佩戴规范到位.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

沂沭
分建区

1. 4#厂房室内钢结构加固完成 80%.

其
它
事
项

天气下雨室外无法施工.

本日现场监理人员

张广强、张权、

记录人:

总监(总监代表):