

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年4月13日

天气: 晴

星期: 四

气温:

工程名称: 3#布袋除尘器及光伏发电项目

## 监理工作情况

- 1、对3#厂房光伏板组件安装进行质量管控；
- 2、对4#厂房钢结构加固施工质量和进度进行巡视检查，确保施工人员安全防护措施到位；
- 3、对进场光伏组件材料进行开箱检查验收。

承包单位	施工内容及进度
河南神华建设有限公司	1、4#厂房内钢丝网加固完成93%； 2、3#厂房屋面滑道安装完成85%，防腐板和防火封堵完成70%，光伏板开始吊装。 3、3#厂房屋面光伏板共计844块，已安装262块。

其它事项	无	
本日现场监理人员	张权、张力军	总监(总监代表):

记录人: