

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 江都实验学校 10KV 配电工程

监
理
工
作
情
况

1. 对 3# 厂房屋面施工现场进行检查, 现场施工人员
戴安全帽, 系带规范到位;

2. 对 4# 厂房钢结构加围施工现场进行检查,
现场施工人员安全防护措施到位。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江都祥

华建安

1. 4# 厂房室内钢结构加围完成 95% ;
2. 3# 厂房屋面滑道安装完成 90% , 预留挂板安装
完成 70% ;
3. 3# 厂房屋面女儿板共计: 844 块, 已安装完成
2062 块, 累计完成总量 24.5% .

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张广海, 张明

记录人:

总监 (总监代表):