

监 理 日 记()

日期: 2011 年 4 月 26 日

星期: 三

天气: 多云

气温: _____

工程名称: 河南驻马店市泌阳县光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对4#厂房屋面进行巡视检查时发现施工现场未设置安全警戒线, 已现场整改. 2. 对1#.2#.3#厂房屋面施工现场进行巡视检查, 现场安全防护措施规范到位.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	河南神年建设有限公司	1. 1#厂房屋面防雷接地网焊接完成100% ; 2. 2#厂房屋面电缆桥架安装完成80% ; 3. 3#厂房屋面进行光伏组串线及接线盒安装 ; 4. 4#厂房屋面光伏电缆桥架安装完成40% .
其 它 事 项	1. 4#厂房屋面施工现场未设置警戒线, 已现场整改.	
本日现场监理人员		张 红. 张 广 强
记录人:		总监 (总监代表):