

监 理 日 记()

日期: 2017年5月18日

天气: 晴

星期: 四

气温:

工程名称: 河南新乐800kV变电站工程

监 理 工 作 情 况	1. 对2#、4#厂房施工区域进行巡视检查, 发现问题及时督促整改到位; 2. 对3#厂房屋面施工人员进行安全教育, 已整改; 3. 对厂区北门开关站基础梁层浇筑混凝土进行旁站监理.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	河南神 电建安	1. 3#厂房逆变器室完成100%; 2. 4#厂房逆变器室完成80%; 4. 厂区北门开关站基础梁层浇筑完成.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员	张永红、张广海		
记录人:	总监 (总监代表):		