

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 10 日

星期: 四

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 通海县马陆寺 mm 分布式光伏发电站

监
理
工
作
情
况

1. 对井房屋面镀锌压瓦进行检查。
2. 对井房屋面板墙拆除进行验收。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

通海市
年建设

1. 井房屋面共计 844 块, 今完成
108 块, 累计完成 649 块。
累计完成 76%。

其
它
事
项

无。

本日现场监理人员

张子强 张权

记录人:

总监 (总监代表):