

监 理 日 记()

日期: 2011年7月16日

星期: 日

天气: 阴天

气温: _____

工程名称: 河南马钢冷轧厂冷轧车间。

监
理
工
作
情
况1. 对1#厂房箱变护栏安装进行巡视
检查;

2. 对1#厂房屋面清缺进行巡视检查;

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

河南神

华建安

1. 1#厂房箱变护栏安装完成60%;

2. 1#厂房屋面清缺完成85%.

~~2#厂房~~其
它
事
项2#厂房箱变线圈被烧毁, 现已派
厂家来进行维修.

本日现场监理人员

张广浩. 张永

记录人:

总监(总监代表):